


International School of Bydgoszcz



naprawa pęknięć w ścianach według wytycznych w EKSPERTYZIE

LEGENDA:

- istniejące ściany
- ściany projektowane / zamurowane w ścianach istniejących
- istniejące ściany / fragmenty ścian do likwidacji
- meble / urządzenia do likwidacji
- nadproża projektowane
- istniejące włączenia do przewodów kominy

UWAGA!  
Nadproża z poz.4.1.4. oraz poz.4.1.6. z dod. opisem "went" należy wykonać bezpośrednio pod stropem. Są one wykonane nad otworami dla przejścia przewodami wentylacyjnymi.

RZUT PARTERU

PROJEKT WYKONAWCZY  
Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul. Pestalozzkiego 18a na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr. 166/159, 162/9

ADRES:  
Budynek Internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalozzkiego 18a

INWESTOR:  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANNA:  
Pracownia Projektowo-Consultingowa Daria Jarecka

NUMER UPRAWNIENIA	PODS.
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry	
członek I stopnia	
członek II stopnia	
członek III stopnia	
członek IV stopnia	
członek V stopnia	
członek VI stopnia	
członek VII stopnia	
członek VIII stopnia	
członek IX stopnia	
członek X stopnia	
członek XI stopnia	
członek XII stopnia	
członek XIII stopnia	
członek XIV stopnia	
członek XV stopnia	
członek XVI stopnia	
członek XVII stopnia	
członek XVIII stopnia	
członek XIX stopnia	
członek XX stopnia	
członek XXI stopnia	
członek XXII stopnia	
członek XXIII stopnia	
członek XXIV stopnia	
członek XXV stopnia	
członek XXVI stopnia	
członek XXVII stopnia	
członek XXVIII stopnia	
członek XXIX stopnia	
członek XXX stopnia	

SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
1:100	03/K/75	00
DATA OPRACOWANIA:		
12.01.2017		